



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения
Школа №6 г.Феодосии Республики Крым
298184, Республика Крым, г. Феодосия,

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

г.Феодосия, Республика Крым

"07" мая 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №6 г.Феодосии Республики Крым";
- 1.2. Адрес объекта: 298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, д. 12 ;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - здание 2-4 этажа, 4745,2,4 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка да (нет);
- 1.4. Год постройки здания 1953 и 1980 г., последнего текущего ремонта 2017 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017; капитального ;
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №6 г.Феодосии Республики Крым»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, д. 12 ;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое);
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность;
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно);
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории);
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость, пропускная способность - 540 человек/день, вместимость -540 чел.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка в 100 м от объекта, далее - по

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.;
- 3.2.2 Время движения (пешком) – 10-15 мин;
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да, (нет);
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые (со звуковой сигнализацией, таймером); нет;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть нет (бордюр 10-15 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - универсально

«Б» - доступно - отдельные зоны

«ВНД» - временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-В	б/п	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, С, О, Г, У), ВНД (К)	б/п	5-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, С, О, Г, У), ДУ (О, С), ВНД (К)	8, 9, 19, 21, 101, 201, 301, 401	13-18; 20, 39-41;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) кабинетная форма обслуживания 1 этаж:	ДЧ-В	15, 17, 20	7; 27-30
	2 - 4 этаж:	ДЧ-В	104-410,	19-38

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	2,5,22,23	9-12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г)	б/н	39-42
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	б/н	43-41

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан **доступным частично избирательно** для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется: входную площадку оборудовать козырьком и водоотводами, маркировать входную дверь тактильной предупреждающей маркировкой, установить пристенный поручень на путях движения к целевым зонам, разместить схему путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстременных случаях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечить предоставление услуги с использованием русского жестового языка путем допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. В холле и рекреации установить индукционную петлю.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексную систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется оборудовать санузел для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

- на участке прилегающей территории вблизи входа выделить и обозначить 1 специализированное место для парковки автотранспорта инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, размером 6,0×3,6 м;
- установить кнопку вызова на входе, в месте, доступном для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске;
- оборудовать санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов;
- приобрести сменное малогабаритное кресло-коляску (кресло-каталку).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	2,5,22,23	9-12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г)	б/н	39-42
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	б/н	43-41

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан доступным частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется:** входную площадку оборудовать козырьком и водоотводами, маркировать входную дверь тактильной предупреждающей маркировкой, установить пристенный поручень на путях движения к целевым зонам, разместить схему путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечить предоставление услуги с использованием русского жестового языка путем допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. В холле и рекреации установить индукционную петлю.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексную систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется оборудовать санузел для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

- на участке прилегающей территории вблизи входа выделить и обозначить специализированное место для парковки автотранспорта инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, размером 6,0×3,6 м;
- установить кнопку вызова на входе, в месте, доступном для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске;
- оборудовать санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов;
- приобрести сменное малогабаритное кресло-коляску (кресло-каталку).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TP, TCP
2	Вход (входы) в здание	KP, TCP,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	KP, TCP,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TP, TCP,
5	Санитарно-гигиенические помещения	KP,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	TP,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	KP
8	Все зоны и участки	KP, TCP, Opr

4.2. Период проведения работ: 2018 – 2021 годы;

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДЧ-В**

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией – МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – представители общественных организаций входят в состав комиссии по обследованию объекта: (Крымская региональная общественная организация «Ассоциация инвалидов»);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

« » 2017 г. www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Результаты фотофиксации на объекте | на 41 л. |
| 7. Поэтажные планы | на 4 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330.2012

Председатель комиссии:



В.В Карпенко.


Директор МБОУ Школа № 6

Члены комиссии:

Председатель ПК

Секретарь МБОУ Школа № 6

Председатель
Крымской региональной общественной организации
«Ассоциация инвалидов» (с согласия)




Ю.В.Нафонайлова

Н.М. Цапко



Н.М. Цапко

Л.В. Грабов



Л.В. Грабов

Управленческое решение согласовано «27» 02 2018г. (протокол № 11)
Комиссией (по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,
обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их
доступности)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 07.05.2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения
Школа №6 г.Феодосии Республики Крым
298184, Республика Крым, г. Феодосия,

№ т/п	Наименование функциональ- но- планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла- не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	б/н	5-6				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	1-4	<ul style="list-style-type: none"> – не целостность дорожного полотна; – отсутствует обозначение направления движения к доступным входам для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. 	все	<ul style="list-style-type: none"> – ремонт дорожного полотна; – обеспечить информационное сопровождение к входу, оборудованному для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. 	ТР, TCP
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандусы (наружные)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка (выделенная стоянка автотранс- портных средств для инвалидов)	нет			<ul style="list-style-type: none"> – не оборудована автостоянка для инвалидов* 		<ul style="list-style-type: none"> – оборудовать стоянку для автотранспорта и выделить 10% мест для автотранспорта инвалидов, но не менее 1 места. 	ТР, TCP
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования Школы №6)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования Школы №6
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ДЧ-В	б/н	1-4	TP, TCP

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется на участке прилегающей территории Школы входа выделить и обозначить 1 специализированное место для парковки автотранспорта инвалидов на кресле-коляске (автомобиля для перевозки инвалидной коляски), размером 6,0×3,6 м.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 07.05.2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа в здание

**Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения
Школа №6 г.Феодосии Республики Крым
298184, Республика Крым, г. Феодосия,**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/и	5-6	– размер не соответствует нормативу (менее 2x1,4 м); – отсутствуют водостоки.	K	– привести площадку в соответствие нормативам (при реконструкции входной группы).	KP
2.4	Дверь	есть	б/и	5-6				
2.5	Дверь (раздвижная)	нет			– конструкцией здания не предусмотрена раздвижная дверь.			
2.6	Тамбур	нет						
2.7	Сменное кресло- коляска	нет			– сменное кресло- коляска отсутствует.	K	– предусмотреть возможность приобретения сменного кресла- коляски.	TCP
2.8	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть				все	Приказ № 78 от 03.05.2018г. «О назначении сотрудников, ответственных за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других	Oрг

						маломобильных групп населения в МБОУ «Школа №6» и предоставляемых в нем услуг».	
ОБЩИЕ требования к зоне			– отсутствует системная информация на входе.	все	– разместить комплексную информацию на входе.		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования Школа №6)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования Школы №6	
		№ на плане	№ фото		
Вход в здание	ДЧ-В	б/н	35-36	КР, ТСР, Орг	
Доступная входная группа	ДЧ-В	б/н	35-36	КР, ТСР, Орг	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения
Школа №6 г. Феодосии Республики Крым
298184, Республика Крым, г. Феодосия,

№ п/п	Наименова- ние функцио- нально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла- не	№ фо- то	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (vestibule, зона ожидания, фойе, балкон)	есть						
3.2	Поручни	нет			– отсутствуют пристенные поручни в коридоре 1 этажа.	O, C	– оборудовать коридор 1 этажа и лестницу пристенными поручнями	TP, TCP
3.3	Лестница (внутри здания)	Есть			– на лестнице внутри отсутствуют поручни	C, O	– установить поручень лестницы; – выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой;	TP
3.4	Пандус (внутри здания)	нет						
3.5	Адаптиро- ванный лифт	нет						
3.6	Подъемная платформа (аппарели)	нет						
3.7	Двери (раздвижные)	нет			– конструкцией здания не предусмотрены раздвижные двери			
3.8	Достаточная ширина дверных	да			"			

	проемов в стенах, лестничных маршней, площадок						
3.9	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		– не в полной мере обеспечено информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу.	все	– обеспечить информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу (визуальную, звуковую и тактильную информацию указанием направления движения).	TP, TCP
	ОБЩИЕ требования к зоне .						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования Школы №6)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования Школы №6
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В	8,9,19,21, 101, 201, 301, 401,	8,13- 18, 20, 39-41	, TP, TCP, Орг

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения между этажами и на 2 этаже доступны не всем категориям инвалидов, переоборудование для передвижения на инвалидных колясках технически невозможно. Требуется ремонт и переоборудование эвакуационного пути - лестницы.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения
Школа №6 г.Феодосии Республики Крым
298184, Республика Крым, г. Феодосия,

№ ш/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	нет					– предусмотреть возможность приобретения скамейки для преодоления лестницы ведущей на 2 этаж инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, индукционной петли для инвалидов с нарушениями слуха.	Орг, TCP
4.2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	есть				все	Приказ № 78 от 03.05.2018г. «О назначении сотрудников, ответственных за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных	Орг

						групп населения в МБОУ «Школа №6» и предоставляемых в нем услуг»; Должностная инструкция сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МБОУ «Школа №6»	
4.3	Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	есть			Г, С	Возможность допуска предусмотрена	Орг
4.4	Кабинетная форма обслуживания	есть	15,1 7, 20,1 04- 410	7,0 9- 38			
4.5	Залная форма обслуживания	нет					
4.6	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.7	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.8	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования Школы №6)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования Школы №6
		№ на плане	№ фото	
1 этаж:	ДЧ-В	21, 24, 101	10-15,	
2-4этаж:	ДЧ-И	201, 301, 401	19-38	ТР, ТСР, Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения

Школа №6 г.Феодосии Республики Крым

298184, Республика Крым, г. Феодосия,

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования Школы №6)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования школы №6
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВИД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 2018 г.

I Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения
Школа №6 г.Феодосии Республики Крым
298184, Республика Крым, г. Феодосия,**

№ п/п	Наименова- ние функциона- льно- планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть	№ на пла- не	№ фо- то	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2, 5, 28.	9- 12	Санитарно- гигиеническое помещение не соответствует нормативам размеров для пользования инвалидами, передвигающимися на кресле-коляске и инвалидами с нарушениями опорно- двигательного аппарата (ширина менее 1,65, глубина менее 1,8 отсутствует кнопка вызова, нет поручней, нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей), у кабинок есть ступени.	K, O	- произвести перепланировку санузла, предусмотрев обустройство универсальной кабинки для инвалидов, передвигающих ся на креслах- колясках и с нарушениями опорно- двигательного аппарата.	KP, TCP, Орг
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования Школа №6)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования Школа №6
		№ на плане	№ фото	
Доступные санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	2,5,28	9-12	КР, ТСР, Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Перепланировка санузлов на 1 этаже, не затрагивающая несущих стен, может сделать его доступным для инвалидов категории К при условии использования в здании Школы малогабаритного сменного кресла-коляски (кресла-каталки) и оказания помощи сотрудником Школы в передвижении кресла-каталки в санузел, в соответствии с Должностной инструкцией сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МБОУ «Школа №6».

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 07. 05. 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации

**Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения
Школа №6 г.Феодосии Республики Крым
298184, Республика Крым, г. Феодосия,**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет			Носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения, отсутствуют	все	Организовать размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	TP, TCP
6.2	Визуальные средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - надписей, знаков и	нет			- , нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации	С, Г	- организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	TP, TCP

	иной текстовой и графической информации - знаками, выполненнымми рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией					
6.3	Акустические средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией	нет		- отсутствует акустическая система информирования и оповещения об опасности	C	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией
6.4	Тактильные средства	нет		- отсутствует дублирование информации тактильными средствами	C	Организовать дублирование информации тактильными средствами
	ОБЩИЕ требования к зоне			- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования Школы №6)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования Школы №6
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			TP, TCP

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
